


# IT - italiano

# Manuale di installazione e funzionamento

# **Gruppo sostitutivo**

# Service-Unit BEKOMAT® 33U/33U CO/33U F/33U CO F

(SUBM33U / SUBM33UCO / SUBM33UF / SUBM33UCOF)



1	Pittogrammi e simboli	4
2	Avvertenze di sicurezza	4
3	Dati tecnici	6
4	Controllo e manutenzione	7
5	Elementi strutturali e componenti	13
6	Pezzi di ricambio consigliati	14

# 1 Pittogrammi e simboli



Attenersi alle istruzioni di installazione e utilizzo



Attenersi alle istruzioni di installazione e utilizzo (sulla targhetta identificativa)



Simbolo generale di pericolo (pericolo, avvertenza, attenzione)



Simbolo generale di pericolo (pericolo, avvertenza, attenzione) per la tensione di rete e le unità dell'impianto sotto tensione

# 2 Avvertenze di sicurezza



#### Verificare che le presenti istruzioni corrispondano al tipo di strumento in uso.

È opportuno osservare tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, che forniscono informazioni di base da rispettare durante l'installazione, l'esercizio e la manutenzione. Pertanto è assolutamente necessario che il montatore nonché l'operatore e il personale specializzato leggano le presenti istruzioni per l'uso prima dell'installazione, della messa in funzione e della manutenzione.

Le istruzioni per l'uso devono essere sempre accessibili nel luogo di utilizzo del mod. BEKOMAT $^{\otimes}$  33U/33U CO.

Oltre alle presenti istruzioni per l'uso occorre rispettare le leggi vigenti a livello locale e/o nazionale.

Assicurarsi che il mod. BEKOMAT® 33U/33U CO venga utilizzato solo entro i valori limite ammessi e indicati

e materiali e possono verificarsi anomalie di funzionamento e di esercizio.

In caso di dubbi o domande sulle presenti istruzioni per l'uso e l'installazione, rivolgersi a BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



# Pericolo!

# Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati e/o non assicurati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

# Misure da applicare:

- Non superare la pressione d'esercizio max. (vedere targhetta identificativa).
- Eseguire gli interventi di manutenzione solo in assenza di tensione.
- Utilizzare esclusivamente materiali per l'installazione resistenti alla compressione.
- Collegare saldamente la linea di alimentazione. Linea di scarico: tubo flessibile a pressione, corto e fissato sul tubo resistente alla compressione.
- Evitare che persone oppure oggetti possano essere colpiti dalla condensa o dall'aria compressa in fuoriuscita.



#### Pericolo!

## Tensione di rete!

Il contatto con componenti non isolati e sotto tensione provoca un rischio di scossa elettrica, con ferite anche mortali.

# Misure da applicare:

- Rispettare tutte le norme vigenti per l'installazione elettrica (ad es. VDE 0100 / IEC 60364).
- Con il box elettronico aperto, eseguire gli interventi di manutenzione e installazione solo in assenza di tensione.
- Il box elettronico rimosso non ha alcun grado di protezione IP.
- Solo personale specializzato è autorizzato ad eseguire i lavori elettrici.

#### Ulteriori avvertenze di sicurezza:

- Per l'installazione e l'esercizio occorre rispettare le disposizioni e le norme di sicurezza vigenti a livello nazionale.
- Non utilizzare il mod. BEKOMAT<sup>®</sup> 33U/33U CO in zone a rischio di esplosione.
- Negli avvitamenti di alimentazione si devono evitare forze di serraggio eccessive.
   Questo vale in particolare per dispositivi conici.
- II mod. BEKOMAT® 33U/33U CO funziona solo in presenza di tensione.
- Non utilizzare il tasto di Test per il drenaggio continuo.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali. Solo in questo caso si garantisce un funzionamento sicuro.

# Indicazioni supplementari:

- Durante il montaggio sul punto di alimentazione, utilizzare le chiavi (apertura 28 + 34) come contrappunto.
- Non è ammesso scomporre il modulo service unit.

# Attenzione!



Malfunzionamenti nell'applicazione!

Un'installazione errata e una manutenzione carente possono provocare malfunzionamenti sullo scaricatore di condensa BEKOMAT®.

La condensa non scaricata può danneggiare l'impianto e i processi di produzione.

# Misure da applicare:

- Lo scarico di condensa efficiente e sicuro ottimizza direttamente la qualità dell'aria compressa.
- Per evitare danni e guasti attenersi assolutamente a quanto riportato di seguito:
  - rigorosa osservanza dell'uso corretto e dei parametri di esercizio dello scaricatore di condensa BEKOMAT® in relazione all'impiego specifico (a tal fine consultare il capitolo "Uso corretto")
  - rigorosa osservanza delle indicazioni di installazione e di manutenzione riportate nel presente manuale
  - regolare manutenzione e controllo dello scaricatore di condensa BEKOMAT<sup>®</sup> secondo le indicazioni riportate nel presente manuale

# Dati tecnici

# 3 Dati tecnici

Pressione d'esercizio min./max.	0,816 bar (12230 psi)
Temperatura min./max.	+1+70 °C (+34+158 °F)
Alimentazione di condensa	Alimentazione attraverso contenitore raccogli-condensa
Scarico di condensa	G ½ Ø 13 mm boccola
Condensa	con olio + senza olio
Carter	Alluminio + plastica, con rinforza in fibra di vetro
Peso (vuoto)	0.78 kg (1.71 lbs)

## 4 Controllo e manutenzione



#### Pericolo!

# Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati e/o non assicurati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

# Misure da applicare:

- Non superare la pressione d'esercizio max. (vedere targhetta identificativa).
- Eseguire gli interventi di manutenzione solo in assenza di tensione.
- Utilizzare esclusivamente materiali per l'installazione resistenti alla compressione.
- Collegare saldamente la linea di alimentazione. Linea di scarico: tubo flessibile a pressione, corto e fissato sul tubo resistente alla compressione.
- Evitare che persone oppure oggetti possano essere colpiti dalla condensa o dall'aria compressa in fuoriuscita.



#### Pericolo!

# Tensione di rete!

Il contatto con componenti non isolati e sotto tensione provoca un rischio di scossa elettrica, con ferite anche mortali.

# Misure da applicare:

- Rispettare tutte le norme vigenti per l'installazione elettrica (ad es. VDE 0100 / IEC 60364).
- Con il box elettronico aperto, eseguire gli interventi di manutenzione e installazione solo in assenza di tensione.
- Il box elettronico rimosso non ha alcun grado di protezione IP.
- Solo personale specializzato è autorizzato ad eseguire i lavori elettrici.



# Attenzione!

Malfunzionamenti nell'applicazione!

Un'installazione errata e una manutenzione carente possono provocare malfunzionamenti sullo scaricatore di condensa BEKOMAT®.

La condensa non scaricata può danneggiare l'impianto e i processi di produzione.

# Misure da applicare:

- Lo scarico di condensa efficiente e sicuro ottimizza direttamente la qualità dell'aria compressa.
- Per evitare danni e guasti attenersi assolutamente a quanto riportato di seguito:
  - rigorosa osservanza dell'uso corretto e dei parametri di esercizio dello scaricatore di condensa BEKOMAT® in relazione all'impiego specifico (a tal fine consultare il capitolo "Uso corretto")
  - rigorosa osservanza delle indicazioni di installazione e di manutenzione riportate nel presente manuale
  - regolare manutenzione e controllo dello scaricatore di condensa BEKOMAT<sup>®</sup> secondo le indicazioni riportate nel presente manuale



### Nota:

Attenersi assolutamente a tutte le indicazioni di avviso e pericolo riportate.


Attenersi anche alle disposizioni e alle indicazioni delle norme antinfortunistiche e antincendio del rispettivo luogo di installazione.

Utilizzare essenzialmente solo utensili e materiali idonei e adeguati in buono stato.

Non utilizzare detergenti aggressivi.


Tenere presente che la condensa può contenere componenti aggressivi e nocivi per la salute. Evitare quindi il contatto con la cute.


La condensa è un rifiuto speciale che va raccolto, smaltito o trattato in contenitori appositi.




# Manutenzione con pulizia del contenitore raccogli-condensa:


- Prima della sostituzione del service unit eseguire un reset.
   Il box elettronico va staccato premendo il gancio di arresto.
   Nello stato rimosso, deve essere tenuto premuto il tasto TEST sotto il LED per almeno 5 secondi
- 2. Staccare il BEKOMAT® dallo scarico
- 3. Smontare il BEKOMAT® dalla tubatura sull'alimentazione
- 4. Allentare entrambe le viti di montaggio M6 (22) e rimuovere il service unit (9) tirando e sollevando leggermente
- 5. Rimuovere il guscio (11) con il cacciaviti
- 6. Allentare le quattro viti del coperchio (16) e rimuovere il coperchio (17)
- 7. Pulire il contenitore raccogli-condensa (19)









- 8. Introdurre il nuovo o-ring del coperchio (18) (Kit guarnizioni) secondo il disegno
- 9. Pulire le superfici di tenuta del coperchio
- 10.Applicare il coperchio (17) con la nuova guarnizione circolare e stringere con attenzione le 4 viti del coperchio (16) in modo incrociato (8 Nm)







10

11.Pulire le superfici di tenuta (←) sul contenitore raccogli-condensa (19)








- 12. Controllare se il service unit (9) è adatto per l'unità di controllo (1) (descrizione del tipo e colore del gancio di arresto)
- 13. Controllare le guarnizioni circolari sul nuovo service unit (12, 13)
- 14. Montare il guscio (11)
- 15.Montare il service unit con il guscio insieme al contenitore raccogli-condensa (19) e stringere entrambe le viti con intaglio a croce (22) (2,5 Nm)
- 16.Montare il BEKOMAT® sulla conduttura di alimentazione e scarico invertito, come lo smontaggio

Box elettronico con cavetto anulare (versione precedente) Box elettronico senza cavetto anulare (versione attuale)



Prima di applicare una versione precedente del box elettronico con cavetto anulare (24) nella parte inferiore della calotta è necessario rimuovere dal service unit il tappetino sigillante (11).

# Montaggio box elettronico sul BEKOMAT®:


- 1. Controllare se il service unit (9) è adatto per il box elettronico (1) (descrizione del tipo e colore del gancio di arresto)
- 2. Controllare se il tappetino sigillante (8) e le molle di contatto (28) sono puliti, asciutti e privi di corpi esterni.
- 3. Introdurre il sensore (5) nel service unit (9).
- 4. Appendere il gancio (29) dell'unità di controllo (1) nel service unit (9).
- 5. Premere il box elettronico (1) contro il service unit (9) e inserirlo.

# Messa in funzione dopo la manutenzione:

Prima della messa in funzione:

- controllo di tenuta dell'avvitamento di collegamento, del contenitore raccogli-condensa e del suo collegamento con il service unit
- · controllo dei collegamenti elettrici
- controllo del corretto innesto del box elettronico

# 5 Elementi strutturali e componenti



- 1 Vite 3,5 x 10
- 2 Parte superiore calotta
- 3 Guarnizione sagomata
- 4 Scheda elettronica
- 5 Sensore
- 6 Parte inferiore calotta
- 7 Passacavo
- 8 Tappetino sigillante
- 9 Service unit
- 10 Raccordo tubo
- 11 Guscio di design
- 12 O-ring 8 x 4

- 13 O-ring 18,5 x 2
- 14 Vite di chiusura
- 15 Guarnizione piatta
- 16 Vite a testa esagonale M6 x 16
- 17 Coperchio
- 18 O-ring 48,9 x 2,62
- 19 Contenitore raccogli-condensa
- 20 Guarnizione piatta
- 21 Vite di chiusura
- 22 Vite con intaglio a croce M6 x 16
- 24 Cavetto anulare (solo la versione precedente)
- 27 Deflettore (solo il Vario)

# 6 Pezzi di ricambio consigliati

Kit pezzi di ricambio disponibili	Contenuto	Codice
Service-Unit SUBM33U per BM33U o BM33UV o BM33 o BM33V	8, 9, 12, 13	4023633
Service-Unit SUBM33UF per BM33UF o BM33UVF o BM33F o BM33VF		4023634
Service-Unit SUBM33UCO per BM33UCO o BM33UVCO o BM33CO o BM33VCO	8, 9, 12, 13	4023635
Service-Unit SUBM33UCOF per BM33UCOF o BM33UVCOF o BM33COF o BM33VCOF		4023636
Set di tenuta	3, 8, 12, 13, 18, (24)	4024397
Guscio di design	11	4010167

Α

Avvertenze di sicurezza 4

С

Codice 14

Componenti 13

Controllo 7

D

Dati 6

Dati tecnici 6

Ε

Elementi strutturali 13

G

Grado di protezione 5, 7

ı

Indicazioni, Avvertenze di sicurezza 4

Interventi di manutenzione 4, 7

Istruzioni di installazione e utilizzo 4

Κ

Kit pezzi di ricambio 14

М

Manutenzione 7

Manutenzione con pulizia del contenitore raccoglicondensa 8

Р

Parte superiore calotta 13

Pericolo aria compressa 4, 7

Pericolo tensione di rete 5, 7

Personale specializzato 5, 7

Pezzi di ricambio 5, 14

Pezzi di ricambio consigliati 14

Piastra tubolare del sensore 12

Pittogrammi 4

S

Scheda elettronica 13

Sensore 13

Service unit 13

Simboli 4

٧

Vite di chiusura 13

#### Headquarter

Deutschland / Germany BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D - 41468 Neuss Tel. +49 2131 988 0 Mobil +49 / (0) 174 / 376 03 13 beko@beko-technologies.de

#### **United Kingdom**

BEKO TECHNOLOGIES LTD. Unit 11-12 Moons Park Burnt Meadow Road North Moons Moat Redditch, Worcs, B98 9PA Tel. +44 1527 575 778 info@beko-technologies.co.uk

#### France

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l. Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F - 57200 Sarreguemines Tél. +33 387 283 800 info@beko-technologies.fr

# Benelux

BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL - 4703 RB Roosendaal Tel. +31 165 320 300 benelux@beko-technologies.com

#### 中华人民共和国 / China

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd. Rm. 606 Tomson Commercial Building 710 Dongfang Rd.

Pudong Shanghai China P.C. 200122

Tel. +86 21 508 158 85 info.cn@beko-technologies.cn

## Česká Republika / Czech Republic

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

Na Pankraci 58

CZ - 140 00 Praha 4

Tel. +420 24 14 14 717 /

+420 24 14 09 333

Mobil +420 605 274 743

info.cz@beko-technologies.cz

#### España / Spain

BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E - 08758 Cervelló Tel. +34 93 632 76 68 Mobil +34 610 780 639 info.es@beko-technologies.es

# 中華人民共和國香港特別行政區 /

Hong Kong SAR of China
BEKO TECHNOLOGIES LIMITED
Unit 1010 Miramar Tower
132 Nathan Rd.
Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
Tel. +852 5578 6681 (Hong Kong)
Tel. +86 147 1537 0081 (China)
tim.chan@beko-technologies.com

#### India

BEKO COMPRESSED AIR
TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.
Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
Balanagar Hyderabad
IN - 500 037
Tel +91 40 23080275 / +91 40 23081107
madhusudan.masur@bekoindia.com

# Italia / Italy

BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 I - 10040 Leinì (TO) Tel. +39 011 4500 576 Fax +39 0114 500 578 info.it@beko-technologies.com

# 日本 / Japan

BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK Building 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP - 210-0855 Tel. +81 44 328 76 01 info@beko-technologies.jp

# Polska / Poland

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pańska 73 PL - 00-834 Warszawa Tel. +48 22 314 75 40 Mobil +49 173 28 90 700 info.pl@beko-technologies.pl

# South East Asia

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd. 75/323 Soi Romklao, Romklao Road Sansab Minburi Bangkok 10510 Tel. +66 2-918-2477 info.th@beko-technologies.com

#### 臺灣 / Taiwan

BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd 16F.-5 No.79 Sec.1 Xintai 5th Rd., Xizhi City New Taipei City 221 Taiwan (R.O.C.) Tel. +886 2 8698 3998 info.tw@beko-technologies.tw

#### USA

BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1 404 924-6900 Fax +1 (404) 629-6666 beko@bekousa.com

Traduzione delle istruzioni originali.
Il manuale originale è in tedesco.
Con riserva di modifiche tecniche ed errore.
bekomat 33u co f co-f s-unit manual it 01-1678 v01.